

दिनांक २२.०६.२०२२ मा. विभागीय आयुक्त, कोकण यांचे अध्यक्षतेखाली राज्य कांदळवन संरक्षण व संवर्धन सनियंत्रण समितीच्या १९ व्या बैठकीची विषयसूची (वेळ १२:०० वाजता.)

अ. क्र.	विषय	सविस्तर तपशील
१	कांदळवन क्षेत्र हस्तांतरित करणेबाबत.	<ul style="list-style-type: none"> <li>समितीने सर्व जिल्हाधिकारी व वन विभाग यांना कांदळवन क्षेत्राचे कलम ४ व कलम २० अंतर्गत अधिसूचित करणेबाबतची सर्व प्रलंबित प्रकरणे पूर्ण करण्यासाठीची कार्यवाही शिघ्र गतीने करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यापैकी नव्याने कलम ४ अंतर्गत <b>ठाणे</b> जिल्हयातील ९०.३०२६ हेक्टर, <b>रत्नागिरी</b> जिल्हयातील ६९८.१०३८ हेक्टर अधिसूचित झालेले क्षेत्र व <b>रायगड</b> जिल्हयातील ९२७ हे. अधिसूचित झालेले क्षेत्र हस्तांतरित करणेबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करणे.</li> <li>विशेषतः सिडको, MMRDA, JNPT, म्हाडा, MIDC आणि संबंधित सर्व आयुक्त महानगरपालिका मुंबई, कल्याण- डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, भिवंडी निजामपूर व इतर यंत्रणेकडील देखील त्यांचेकडील क्षेत्र कांदळवन कक्षाकडे प्राधान्याने हस्तांतरित करणेबाबत कार्यवाही</li> </ul>
२	कांदळवन तक्रार निवारण समिती अंतर्गत जिल्हा/नगरपालिका / महानगरपालिके अंतर्गत समिती गठीत करणेबाबत.	<ul style="list-style-type: none"> <li>सदर समित्या गठीत करणे संदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व महानगरपालिका व सर्व नगरपालिका यांनी कार्यवाही करणे.</li> <li>यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे याची माहिती १५ दिवसांच्या आत समितीकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या असताना देखील आजपर्यंत माहिती अप्राप्त असल्याने त्यावर चर्चा.</li> </ul>

३	नोडल अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत	<ul style="list-style-type: none"> <li>समितीने कांदळवन समितीच्या बैठकीसाठी नेमलेले प्रतिनिधी / नोडल अधिकारी (शासकीय व अशासकीय / NGO), विशेषतः बृहन्मुंबई महानगरपालिका व पर्यावरण विभाग व महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, MCZMA, MHADA, SRA, MIDC चे प्रतिनिधींना समितीच्या बैठकीत उपस्थित राहत नसल्याबाबत समितीने मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. तथापी त्यांची उपस्थिती कामकाज परिणामकारकपणे पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असल्याने चर्चा</li> </ul>
४	कांदळवन तक्रारीबाबत डेब्रिस भराव हटविण्याबाबत	<ul style="list-style-type: none"> <li>मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार डेब्रिस हटविण्याबाबत संबंधीत महानगरपालिकेने अथवा यंत्रणेने प्राधान्याने उचित कार्यवाही करण्यासाठी आदेश निर्गमित करणे.</li> <li>तसेच डेब्रिस डंप करण्यासाठी योग्य जागा तपासण्यासाठी सिडको अथवा महसूल अथवा संबंधीत विभागाचे स्थानिक अधिकारी यांनी संयुक्त स्थळपाहणी करून डेब्रिस डंप करण्यासाठी जागेची निश्चिती करणे.</li> </ul>
५	पोलीस व महसूल यंत्रणेमार्फत कार्यवाही करणेबाबत	<ul style="list-style-type: none"> <li>कांदळवन समितीच्या तक्रारीबाबत संबंधीत जिल्हयाच्या पोलीस व महसूल यंत्रणेमार्फत पर्यावरण कायद्या अंतर्गत तक्रार दाखल करण्यात येते, परंतु FIR दाखल केल्यानंतरही सदर जागेवर भराव, डंपिंग अथवा अनधिकृत कामे केली जातात ते तपासून त्यावर उचित कार्यवाही करण्यासाठी चर्चा.</li> </ul>
६	वन जमाबंदी अधिकारी (FSO) यांचेकडून चौकशी पूर्ण करणेबाबत.	<ul style="list-style-type: none"> <li>कांदळवन संरक्षण व संवर्धन सनियंत्रण समितीच्या अनुषंगाने वन जमाबंदी अधिकारी (FSO) यांची विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेऊन कांदळवन क्षेत्र हस्तांतरणा संदर्भातील अडचणींचे निराकरण करून कार्यवाही प्राधान्याने पूर्ण करण्याबाबत चर्चा.</li> </ul>

१.मागील बैठकीतील तक्रारी. मुंबई उपनगर जिल्हयातील तक्रारी

अ. क्र.	तक्रारदार व तक्रारीचा विषय	सविस्तर तपशील	कार्यवाही करणारी यंत्रणा	शेरा
१	तक्रार क्र. १२ श्री. लुक मॅन्डीस दि.३०.११.२०१८ Mangroves under threat at Bandra east below Mahim-Sion link way.	समितीने सदर जागेवरील डेब्रिस हटविण्याबाबत प्राधान्याने उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना कार्यकारी अभियंता, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांना दिल्या होत्या.	आयुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका	अहवाल अप्राप्त
२	तक्रार क्र. २१ श्री. बी.एन. कुमार व श्री. नंदकुमार पवार दि.०९.१२.२०१८ Sion Panvel Highway work damaging Mangroves.	<ul style="list-style-type: none"> <li>सदर क्षेत्रात BPCL कंपनीमार्फत पाईप लाईन बसविण्याचे काम केले असून सदर कामासाठी आवश्यक परवानग्या रितसर घेतल्या आहेत.</li> <li>सदर ठिकाणी कांदळवनाचे नुकसान झाले असून सदरचे डेब्रिस हे कांदळवनालगत असल्याचे दिसून येते. त्या अनुषंगाने समितीने सदर जागेचे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत डेब्रिस हटविण्याच्या सूचना दिल्या.</li> </ul>	बृहन्मुंबई महानगरपालिका व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ	अहवाल अप्राप्त
३	तक्रार क्र. ८३ श्री.बी.एन. कुमार ०१.०८.२०१८ Mangrove killing along Sion-Panvel highway - Request for rapid action force.			
४	तक्रार क्र. २७ श्री. डेबी गोएंका - दि.१२.१२.२०१८ Destruction of mangroves by INS Hamla at Marve.	<ul style="list-style-type: none"> <li>या तक्रारीबाबत कंत्राटद्वारा विरुद्ध दोषारोप पत्र क्र. 2883/2016 दि.18.07.2016 बोरीवली (प) न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणाबाबत कांदळवन कक्षा अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम २६ (१) (a) (d) (f) (h) व वनसंवर्धन कायदा १९८० चे कलम 3 (अ) अंतर्गत ७ वेळा गुन्हा नोंदविण्यात आला असून न्यायालयात दावा दाखल करण्याबाबत परवानगी मिळणेसाठी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केन्द्रस्थ अधिकारी, नागपूर यांचेकडून पाठविण्यात आला आहे.</li> </ul>	अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केन्द्रस्थ अधिकारी, नागपूर व विभागीय वन अधिकारी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक.	केन्द्रस्थ अधिकारी कार्यालया कडून परवानगी प्रतीक्षेत
५	तक्रार क्र. ६९	<ul style="list-style-type: none"> <li>या तक्रारी संदर्भात मौजे वसोवा येथील स.क्र. १२० अ, ही मिळकत महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड यांच्या मालकीची आहे. सदर ठिकाणी टाकण्यात</li> </ul>	मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	अहवाल

	श्रीम. आदिती प्रधान दि.२०.०४.२०१९ Debris dumping in Lokhandwala Mangrove in Andheri West.	आलेले डेब्रीस हे कांदळवन क्षेत्रापासून ५० मीटरच्या आत आहे. ● त्या अनुषंगाने म्हाडामार्फत सदर जागेवरील डेब्रीस हटवून अहवाल सादर करावा.	म्हाडा	अप्राप्त
६	तक्रार क्र. ९४ दि.०१.०९.२०१९ श्री. रेजी अब्राहम  Site visit by SDO and other enforcement authorities at malad malwani, lagoon road, CTS no 2841, S.no 263 on 21.07.2019	● प्रस्तुत तक्रारीबाबत वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पश्चिम मुंबई यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार तक्रारीतील नमूद क्षेत्र हे अधिसूचीत राखीव कांदळवन नसल्याचे दिसून येत आहे. तथापी सदर क्षेत्र हे कांदळवनापासून ५० मी च्या आतमध्ये असल्याचे दिसून येत आहे. ● समितीने सदर जागेवरील डेब्रीस हटविण्याबाबत प्राधान्याने उचित कार्यवाही करण्याच्या सूचना कार्यकारी अभियंता, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांना दिल्या.	आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका	अहवाल अप्राप्त
७	तक्रार क्र. ९५ दि.१२.०९.२०१९ श्री. रेजी अब्राहम  Action against Taxi parking in Mangrove, Malad	● अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या अहवालानुसार मौजे एरंगळ ता. बोरीवली येथील स.नं. ६१ हिस्सा नं. १ व सं.न. १४९ पै अमृतबाग जवळ बीच रिसॉर्ट समोर मार्वे रोड या खाजगी मिळकतीवर अंदाजे २०० ते २५० टॅब कॅब टॅक्सीस असल्याच्या दिसून आल्या. सदर ठिकाणी कांदळवनाचा ऱ्हास झालेला नाही. ● सदर ठिकाणी कांदळवन अस्तित्वात नाही. परंतु सदर ठिकाणी जुन्या टॅक्सी पार्किंग करण्यात आले आहे. सदरचे क्षेत्र हे कांदळवनापासून ५० मी च्या आत दिसून येते. ● त्याअनुषंगाने समितीने सदर जागेवरील अनधिकृत बांधकाम हटविण्याबाबत प्राधान्याने उचित कार्यवाही करण्याच्या व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पुढील बैठकीपूर्वी सदस्य सचिवांना सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.	जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर	अहवाल अप्राप्त
८	तक्रार क्र. ९८ श्री. बी.एन. कुमार व श्री. नंदकुमार पवार दि.०६.०८.२०१९ Debris mafia shifts goalposts on Sion Panvel Highway – Chembur.	समितीने सदरची जागा सॉल्ट विभागाची असली तरी जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर व विभागीय वन अधिकारी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक यांच्यामार्फत सदर जागेची स्थळ पाहणी करुन डेब्रीस हटविण्याकरीता योग्य	आयुक्त, मिठागरे विभाग, आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका,	अहवाल अप्राप्त

		ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.	जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ.	
९	तक्रार क्र. १११ दि.23.12.2019 श्री. सुकांत कॉल Mangrove Destruction जनकल्याण नगर, मालाड (पश्चिम) मुंबई.	<ul style="list-style-type: none"> <li>अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर तथा समन्वय अधिकारी, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समिती यांच्या अहवालानुसार सदरची जागा ही मालवणी ता. बोरीवली येथील स.नं. २८/१/३ न.भु.क्र. ७४५ या खाजगी मिळकतीपैकी आहे. सदर जागेवर कांदळवनाची तोड झाल्याचे दिसून आले नाही. तसेच सदर क्षेत्र हे कांदळवनापासून ५० मी पेक्षा जास्त अंतरावर असल्याचे कळविण्यात आलेले आहे.</li> <li>त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	मा. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका	अहवाल अप्राप्त
१०	तक्रार क्र. ११२ श्री. संय्यद अब्बास रिझवी दि. 25.12.2019 - Complaint against blatant destruction of Mangroves by dumping debris P/North Ward, Malad West, Mumbai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या दि.३०.०८.२०२१ रोजीच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी कांदळवनापासून ५० मीटरच्या आत सिमेंटचा कोबा असल्यामुळे सदरचे बांधकाम निष्कासित करण्यासाठी तहसिलदार बोरीवली यांना कळविण्यात आले आहे.</li> <li>त्या अनुषंगाने समितीने प्राधान्याने निष्कासनाची कार्यवाही पूर्ण करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांना दिल्या.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर	बांधकाम निष्कासन अहवाल अप्राप्त
११	तक्रार क्र. ११८ श्री. हरीश पांडे दि.25.01.2020 Large scale CRZ 1 reclamation & mangroves destruction in Ganpat Patil Nagar in Dahisar, Mumbai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>अपर तहसिलदार (महसूल) मुंबई उपनगर यांच्या दि.04.01.2022 रोजीच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी कांदळवनालगत ५० मीटरच्या आतील भरणी तसेच अतिक्रमणाबाबत BMC व वन विभागास समवेत सर्वेक्षण करून उचित कार्यवाही करण्याबाबत उपविभागीय अधिकारी, मुंबई पश्चिम उपनगर यांना कळविण्यात आले आहे.</li> <li>त्या अनुषंगाने समितीने या तक्रारीबाबत जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ.यांना तक्रारदारासोबत एकत्र स्थळ पहाणी (हद्द निश्चित समजून येत नसल्याने) सर्वे करून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.</li> </ul>	बृहन्मुंबई महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ.	अहवाल अप्राप्त

१२	तक्रार क्र. ११९ श्री. हरीश पांडे दि.25.01.2020,Reclamation of wetlands at Dharma Nagar, Borivali West.	<ul style="list-style-type: none"> <li>या तक्रारी संदर्भात जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या अहवालानुसार सदरचे क्षेत्र हे कांदळवन क्षेत्र नसून सदरचे क्षेत्र हे खाजगी व्यक्तीचे असल्याचे दिसून येते तसेच सदर ठिकाणी भरणी करून मोटार दुरुस्तीचे गॅरेजचे बांधकाम केले असून सदर बांधकामावर कारवाई करण्याकरिता सहायक आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांना कळविण्यात आले आहे.</li> </ul>	बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई.	अहवाल अप्राप्त
१३	तक्रार क्र. १२१ श्री. रेजी अब्राहम दि.24.01.2020 Illegal constructions in charkop village by Chawl Mafia Bipin Bhandari and Chaurasiya on collector land.	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या अहवालानुसार तक्रारीतील नमुद जागा कांदळवनापासून ५० मी पेक्ष जास्त लांब असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच कांदळवनाचा न्हास झाल्याचे दिसून येत नाही.</li> <li>सध्यस्थित जागेची तपासणी करून या जागेवर कांदळवन आहे किंवा नाही याबाबत तपासणी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना अशासकीय संस्थेचे सदस्य यांना दिल्या.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर, विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ.,BEAG व वनशक्ती	अहवाल अप्राप्त
१४	तक्रार क्र. १२२ श्री. रेजी अब्राहम दि.4.03.2020 Large scale Illegal construction activities continue unabated.	<ul style="list-style-type: none"> <li>या तक्रारी संदर्भात जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या दि.30.08.2021 रोजीच्या अहवालानुसार मढ- मार्वे रोड, रिट्रीट हॉटेलसमोर मौजे एरंगळ, ता. बोरीवली येथील जागा श्री. सुरेश सुजान यांचे नावे असून न.भू.क्र.1543 व इतर खाजगी मिळकतीवर कांदळवन नष्ट करून वर्तुळाकार मैदान बनविण्यात आलेले आहे. सदर वर्तुळाच्या उत्तरेस ताडपत्रीचे शेड तयार केले आहे.</li> <li>तक्रारदारांनी तक्रारीत एन.डी. झोन व सी.आर. झेड या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे पी/उत्तर बृहन्मुंबई महानगरपालीका यांना नियमानुसार कार्यवाही करणेबाबत कळविले आहे.</li> <li>त्या अनुषंगाने समितीमधील अशासकीय सदस्यांनी सदरची तक्रार बंद करून बाधित जागा Restore करण्याच्या सूचना दिल्या.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर, विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ.	BMC व MCZM A अहवाल अप्राप्त
१५	तक्रार क्र. १४१ श्री. रोहीत जोशी व श्री. स्टॅलिन डी	<ul style="list-style-type: none"> <li>या तक्रारी संदर्भात जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या दि.26.08.2021 रोजीच्या अहवालानुसार सदरची जागा ही भांडूप सर्वे नं 63 पै. व मौजे नाहून 67 पै असून सदरची जागा सॉल्ट पॅन विभागाच्या ताब्यात आहे.</li> </ul>	विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ.	अहवाल अप्राप्त

	Destruction of Mangrove in Bhandup	सदर ठिकाणी BMC मार्फत ज्या ठिकाणी पाण्याचा प्रवाह खंडीत झाला होता त्याठिकाणी पाईपचे तोंड खुले केले व पाण्याचा प्रवाह सुरुळीत केला. ● सदर तक्रारीबाबत अशासकीय सदस्य यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी, TCFS यांना सुकत असलेल्या कांदळवनाबाबत कळविण्यात यावे असे सूचित केले आहे.		
१६	तक्रार क्र. १४२ श्री. स्टॅलिन डी. दि.०३.०२.२०२१ Extensive ongoing destruction of mangroves, wetlands and CRZ areas in Mahul.	● या तक्रारी संदर्भात जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या दि.26.08.2021 रोजीच्या अहवालानुसार तक्रारीत नमूद जागा अधिसूचित कांदळवन क्षेत्रपैकी असल्याने प्रकरणी कांदळवनाचा न्हास केल्याप्रकरणी एकूण 9 वनगुन्हे नोंद करण्यात आलेले आहेत. दि.15.01.2021 अन्वये वनगुन्हाचे दोषारोप पत्र देखील महागनर दंडाधिकारी कुर्ला कोर्ट 52 येथील न्यायालयात दाखल केला आहे. ● त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.	जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ.	अहवाल प्राप्त
१७	तक्रार क्र. १५५ श्री. हरीष पांडे दि. २४.०२.२०२१ Illegal bus parking in wetlands at Saraswati Complex, Dahisar West.	● अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या दि.०६.०९.२०२१ रोजीच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी कांदळवनापासून ५० मीटरच्या आत भरणी करण्यात आल्याने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ च कलम १५ (१) (२) अन्वये दहिसर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा क्र. ३२०/२०१५ दि. १७.११.२०१५ रोजी अज्ञात इसमाविरुद्ध गुन्हा दाखल करणेत आलेला आहे. ● तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या दि.४.०१.२०२२ रोजीच्या अहवालानुसार जागेवर नव्याने भरणी अथवा कांदळवनाचा न्हास झालेला दिसून आलेला नाही. सबब, तक्रारदार श्री. हरीश पांडे यांच्या तक्रारीत तथ्य दिसून येत नसल्याचे कळविण्यात आले आहे. ● त्या अनुषंगाने समितीच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.	बृहन्मुंबई महानगरपालिका, विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ.	अहवाल अप्राप्त
१८	तक्रार क्र. १५६ दि. MCGM pumping raw sewage into salt lakes of Bhandup. Reclamation of waterbodies, blocking of tide water,	या तक्रारी संदर्भात सदस्य सचिव, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समिती यांचेमार्फत दि.२४.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये उचित कार्यवाहीसाठी संबंधीत यंत्रणेस पाठविण्यात आली असून या बाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे.	बृहन्मुंबई महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर व विभागीय वन अधिकारी,	अहवाल अप्राप्त

	dumping near Mangroves.		मुं.का.सं.घ.	
१९	श्री. स्टॅलिन डी तक्रार क्र. १६० Request to respected Municipal Commissioner Carter Road at Bandra Mangrove pollution.	या तक्रारी संदर्भात वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पश्चि मुंबई, मुंबई कांदळवन संधारण घटक यांच्या दि. ०६.०१.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सर्व संबंधीत यंत्रणेस स्थळ पाहणीकरिता दि. ४.०२.२०२२ रोजी निश्चित करण्यात आल्याबाबत कळविण्यात आलेले असून स्थळ पाहणी अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे.	बृहन्मुंबई महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर, व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ.	अहवाल अप्राप्त
२०	तक्रार क्र. १६२ श्रीमती श्वेता भट Destruction of mangroves near Mahul Jetty, Ambapada, Trombay.	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या दि.04.01.2022 रोजीच्या स्थळ पाहणी अहवालानुसार SRA इमारतीच्या लगत असलेल्या सन 2005 MRSAC नुसार सदचे क्षेत्र हे अधिसूचित राखीव कांदळवन क्षेत्रातील असून म्हाडा इमारतीच्या मागील बाजूस कांदळवन क्षेत्रावर भरावामुळे अंदाजे 0.07 हे. आर. एवढे क्षेत्र बाधित झाल्याचे दिसून आले आहे.</li> <li>सदर घटनेबाबत वनपरिक्षेत्र अधिकारी, मध्य मुंबई यांचेमार्फत वनगुन्हा नोंद करण्यात आला असून एकूण ५ आरोपींना अटक करून त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. तसेच अनधिकृत भरावाकरिता वापरण्यात आलेली ४ वाहने जप्त करण्यात आलेली आहेत. सदर वनगुन्हाचे दोषारोप पत्र देखील मा. न्यायालयात दाखल केले आहे.</li> <li>त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर	अहवाल प्राप्त

### ठाणे जिल्ह्यातील तक्रारी

अ. क्र.	तक्रारदार व तक्रारीचा विषय	सविस्तर तपशील	कार्यवाही करणारी यंत्रणा	शेरा
२१	तक्रार क्र. ९ श्री. जयेश गुप्ता — दि.२४.११.२०१८ Destroying mangroves in the CRZ Creek ara of Sabe- Desai-Khardi, Thane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी यांच्या दि. ०९.०६.२०२१ रोजीच्या अहवालानुसार दिवा डंपिंग ग्राऊंडचे शास्त्रीय पध्दतीने Bio Remediation and Biomining पध्दतीने Closure करण्यासाठी निविदा मागविलेली आहे.</li> </ul>	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका व प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी	अहवाल अप्राप्त



		<ul style="list-style-type: none"> <li>● त्या अनुषंगाने समितीने या तक्रारीबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.</li> </ul>		
२२	तक्रार क्र. १७ श्री. धिरज परब, दि.०५.१२.२०१८ सेव्हन इलेव्हन हॉटेल कं. ने मिरा रोड कनकिया येथे कांदळवनाची तोड करुन माती भराव व कुंपण भिंत बांधकाम केल्याबाबत.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● समितीने या तक्रारीबाबत BEAG यांचे प्रतिनिधी सोबत सदर जागेची स्थळ पाहणी करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी ठाणे यांना दिल्या.</li> </ul>	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी ठाणे, BEAG व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ.	अहवाल अप्राप्त
२२	तक्रार क्र. ६५ श्री. सुबीर वर्मा-दि.२७.०३.२०१९ Dumping to claim mangrove Land, Thane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● तहसिलदार ठाणे यांच्या दि.०५.११.२०१९ रोजीच्या अहवालानुसार मंडळ अधिकारी बाळकुम यांनी अर्जदार यांचे समवेत दि. २९.६.२०१९ रोजी प्रत्यक्ष जागेवर जाडुन पाहणी केली असता सदर जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात डेब्रिसचा भरणे केलेला असून जमीन भरणे करत पुढे पुढे वाढवत असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे.</li> <li>● समितीने या तक्रारीबाबत Satellite Image समितीकडे सादर करण्यास व त्यानुसार उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी ठाणे यांना दिले.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी, ठाणे. आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ	अहवाल अप्राप्त
२३	तक्रार क्र. ७६ श्री. धिरज परब:-भाईंदर पश्चिम राधा स्वामी सत्संग व परिसरात पाणथळ, कांदळवनाच्या ऱ्हासाबाबत.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अपर तहसिलदार मिरा-भाईंदर यांच्या अहवालानुसार या तक्रारीबाबत FIR दाखल करण्यात आले असून सदर ठिकणी करण्यात आलेला डेब्रिस व माती भराव मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमार्फत हटवून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना समितीने दिल्या.</li> </ul>	मिरा-भाईंदर मनपा व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ	अहवाल अप्राप्त
२४	तक्रार क्र. ७७ श्री. धिरज परब:- मिरा भाईंदर महापालिका हद्दीतील मिरा रोड पश्चिम येथे नाझरेथ आगर परिसरात सरकारी व खाजगी जागेत कांदळवन पाणथळचा ऱ्हास करून CRZ चे	<ul style="list-style-type: none"> <li>● अपर तहसिलदार मिरा-भाईंदर यांच्या अहवालानुसार या तक्रारीबाबत FIR दाखल करण्यात आले असून सदर ठिकणी करण्यात आलेला डेब्रिस व माती भराव मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमार्फत हटवून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना समितीने दिल्या.</li> </ul>	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ.	अहवाल अप्राप्त

	उल्लंघन.			
२५	तक्रार क्र. ७९ श्री. धिरज परब: मिरा भाईंदर महापालिका हद्दीतील नवघर गाव सर्वे क्र. १५मध्ये मनपाने पाणथळ, कांदळवन व CRZ १ मध्ये बेकायदा टाकलेला कचरा, भराव.	या तक्रारीबाबत FIR दाखल करण्यात आले असून सदर ठिकाणी करण्यात आलेला डेब्रिस व माती भराव मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमार्फत हटवून केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना समितीने दिल्या.	आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ	अहवाल अप्राप्त
२६	तक्रार क्र. ८२ श्री. प्रसाद खाले ११.०६.२०१९ Destruction of Mangroves by dumping of debris and reclamation at Kharegaon, Kalwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• या तक्रारीबाबत समितीने तक्रारदार, समितीचे अशासकीय सदस्य, वनशक्ती व BEAG तसेच वनक्षेत्रपाल, ठाणे यांचे सोबत एकत्र स्थळ पाहणी करण्याच्या सूचना ठाणे महानगरपालिका यांना सूचना दिल्या होत्या.</li> <li>• ठाणे महानगरपालिका यांच्या दि.२५.०३.२०२२ रोजीच्या अहवालानुसार सदर जागेवरील अनाधिकृत बांधकाम भंगाराची दुकाने हटविण्यात आलेली आहेत तसेच सदर जागेची मालकी पाटबंधारे व क्रिडा विभागाची असल्याने तेथील भराव काढणे व Restoration करणेबाबत जिल्हाधिकारी ठाणे यांना कळविण्यास विनंती करण्यात आली आहे.</li> <li>• त्या अनुषंगाने समितीच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.</li> </ul>	आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी ठाणे	अहवाल प्राप्त
२७	तक्रार क्र. ९७ श्री. आरीफ इराकी दि.०९.०८.२०१९ Complaint against the Collector of thane for causing Contempt of Court for their no action against illegall sand mining At Retibunder and Desai Khadi near Chuha Pal in Diva, Thane.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• या तक्रारीबाबत जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी कोठेही कांदळवनाचे नुकसान झालेले नाही. तसेच खाडी किनारी भागात यापूर्वी कांदळवनाचे नुकसान झाल्याचे दिसून येते.</li> <li>• त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी ठाणे	अहवाल प्राप्त

२८	<p>तक्रार क्र. १०० श्री. धिरज परब -दि.14.10.2019</p> <p>भाईंदर पश्चिम येथे बजरंग नगर भागात महापालिकेने कांदळवन क्षेत्रात बेकायदेशीर भराव करून काँक्रीट टाकी, स्लॅब टाकून शौचालयाचे बांधकाम केल्या प्रकरणी.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>वनपरिक्षेत्र अधिकारी, भिवंडी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक यांच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत प्री. फायब्रीगेट टॉयलेट ठेवण्यात आले होते परंतु कांदळवन समितीच्या निर्देशानुसार सदरचे शौचालय काढण्यात आलेला आहे. मौजे भाईंदर 342/1 ही जगा राखीव वन (कांदळवन) म्हणून वन विभागाच्या ताब्यात 2021 रोजी देण्यात आली आहे.</li> <li>परंतु सदर ठिकाणी बजरंग नगर येथील नागरीकांनी शौचालयाची व्यवस्था करणेबाबत उपोषण सुरु असून त्यासाठी सदर जागेव तात्पुरत्या स्वरूपात शौचालयाची पुनःस्थापित करण्याच्या परवानगीसाठी विनंती केलेली आहे.</li> <li>त्यानुसार समितीचे सदस्य सचिवांनी दि.१७.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये वन सवंधन अधिनियम १९८० अंतर्गत कार्यवाही करणेकरिता आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांना अवगत करण्यात आले आहे.</li> </ul>	<p>आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ</p>	<p><b>अहवाल अप्राप्त</b></p>
२९	<p>तक्रार क्र. १०४ श्री. धिरज परब दि.19.11.2019 .</p> <p>भाईंदर पश्चिम येथे एसटी डेपोच्या आरक्षणातील कांदळवन नष्ट केलेबाबत तसेच बेकायदा डेब्रिस चा भराव व थर्माकोल आदींचा कचरा टाकून पर्यावरणाचा ऱ्हास प्रकरणी.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अपर तहसिलदार मिरा-भाईंदर यांच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी मिरा-भाईंदर महागनरपालिका यांनी स. न 342/1 मौजे भाईंदर येथील जागेवर भराव करून एस.टी. डेपो बसेस ची पार्किंग न होता तेथे महानगरपालिका व इतर खाजगी वाहनांची पार्किंग केली जात आहे. तसेच सदर जागेवर आज रोजी मिरा-भाईंदर यांच्या मार्फत सुरक्षा रक्षक नेमण्यात आले आहे. तरी देखील तेथे खाजगी वाहनांचे पार्किंग होत आहे. सदर जागेवर कांदळवनापासून २० मीटरच्या आत भराव केला आहे. सदर जेद्री लागत रेल्वे क्लासच्या जमिनीत मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमार्फत बगीचाचे काम करण्यात आले आहे.</li> <li>त्या अनुषंगाने समितीने सदर झालेला भराव हटविण्याच्या सूचना मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांना दिल्या.</li> </ul>	<p>मिरा-भाईंदर महानगरपालिका व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ</p>	<p><b>अहवाल अप्राप्त</b></p>

३०	<p>तक्रार क्र. १०५ श्री. धिरज परब दि. 05.03.2019</p> <p>चौक जेटी जवळ बालेपीर शाह दर्गा लगत कांदळवन व सरकारी जागेत पर्यावरणाचा न्हास.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• अपर तहसिलदार मिरा-भाईदर यांनी केलेल्या दि.०३.०१.२०२० रोजी केलेल्या स्थळ पाहणीनुसार चौक जेटी बालेपीर शाह दर्गा येथे पाहणी केली असता सदर दर्गा मौजे चौक येथील सर्वे नं. ७ या सरकारी जमिनीवर अंदाजे १०० वर्षापासून असून आज रोजी दर्गाचे नव्याने नुतणीकरणाचे काम सुरु आहे. सदर दर्गा कांदळवन पासून ५० मीटरच्या आत आहे. तसेच आज रोजी सदर ठिकाणी कांदळवनाची तोड झालेली दिसून येत नाही.</li> <li>• त्या अनुषंगाने समितीच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.</li> </ul>	<p>मिरा-भाईदर महानगरपालिका व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ</p>	<p><b>अहवाल अप्राप्त</b></p>
३१	<p>तक्रार क्र. १०९ श्री. रोहित जोशी.दि.८.१२.२०१९</p> <p>कोलशेत येथे खाडीकिनारी कांदळवनाशेजारी बेकायदेशीर रित्या काँक्रीटचे बांधकाम..</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ठाणे महानगरपालिकेच्या दि.१.०६.२०२१ रोजीच्या अहवालानुसार ठाणे महानगरपालिकेद्वारे सुरु असलेल्या कामांसदरर्भातील मा. उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत व सदर कामास प्राप्त असलेल्या पर्यावरण विभागाच्या परवानगीची प्रत सादर केली आहे.</li> <li>• त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	<p>मा. आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका</p>	<p><b>अहवाल प्राप्त</b></p>
३२	<p>तक्रार क्र. १२४ श्री. अजीत पाटील दि.27.02.2020</p> <p>मौजे कोपरी ता. जि. ठाणे या खाजण जमिनीवर कांदळवनाची कत्तल करुन ठाणे महापालिका भरणी करत असलेबाबत.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• तहसिलदार ठाणे यांचे दि. १०.११.२०२१ रोजीच्या अहवालानुसार नमूद केलेल काम हे ज्या क्षेत्रामध्ये सुरु आहे, ती जागा शासनाच्या प्राधिकृत नकाशाच्या अनुषंगाने तपासले असता सी.आर. झेड क्षेत्रामध्ये समावेश असल्याचे दिसून येते. तसेच महाराष्ट्र रिमोट सॅन्सिंग ऍप्लिकेशन नकाशानुसारही सदर ठिकाणी कांदळवन नसल्याचे दिसून येत आहे. सबब कांदळवनाचे नुकसान झाले नसल्याने प्रकरणी गुन्हा दाखल</li> </ul>	<p>जिल्हाधिकारी ठाणे ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ.</p>	<p><b>अहवाल प्राप्त</b></p>

		करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.		
३३	तक्रार क्र. १२५ श्री. शिवम श्रीवास्तव दि.१५.०६.२०२०  MANGROVES DESTRUCTION in Village Mhatardi, Diva, Thane	<ul style="list-style-type: none"> <li>वन विभागामार्फत केलेली कार्यवाही: - वनपरिक्षेत्र अधिकारी भिवंडी यांचे दि.१०.०८.२०२० रोजीच्या अहवालानुसार अँव्हीसिनिया मरिना या प्रजातीचे कांदळवन झाडांची तोड जवळपास २ ते ३ महिन्यापूर्वी मुळासकट तोडलेली दिसून आली.</li> <li>तहसिलदार ठाणे यांच्या दि. ०४.०८.२०२१ रोजीच्या अहवालानुसार मंडळ अधिकारी, मुंब्रा यांनी अज्ञात इसमांविरुद्ध मौजे म्हाताडी येथील रेल्वे ट्रॅकलगत कांदळवनाची झाडे तोडून कांदळनाचा ऱ्हास केलेबाबत मुंब्रा पोलीस स्टेशन येथे दि. २६.०७.२०२१ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.</li> <li>त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	आयुक्त भिवंडी निजामपूर महानगरपालिका	<b>अहवाल प्राप्त</b>
३४	तक्रार क्र. १३० श्री. प्रसाद खाले Destruction of Mangroves near Sandstone Building, Unique Gardens, Mira Road.	<ul style="list-style-type: none"> <li>या तक्रारी संदर्भात उप आयुक्त (पर्यावरण) मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांच्या दि.२९.०३.२०२२ रोजीच्या अहवालानुसार सदर मिळकतीवर गार्डन छाटणी केलेल्या झाडांना कोणत्याही नुकसान झालेले दिसून येत नाही. सदर सर्व्हे नं. वर जंगली झुडपे आहेत. तसेच सर्व झाडे बिगर कांदळवन असल्याचे दिसून येते.</li> <li>त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ.	<b>अहवाल प्राप्त</b>

३५	<p>तक्रार क्र. १३३ श्री. आदर्श कुमार दि.१२.०८.२०२० Destruction of Mangroves and Dumping of solid waste and encroachments at Balkum, Thane</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• या तक्रारी संदर्भात ठाणे महानगरपालिकेच्या दि.२५.०४.२०२२ रोजीच्या अहवालानुसार ठाणे महानगरपालिकेद्वारे वन विभाग, कांदळवन व तक्रारदार यांचेसमेवत दि.१९.०४.२०२२ रोजी स्थळ पाहणी करण्यात आली.</li> <li>• सदर पाहणीवेळी आढळून आलेली बांधकामे ही कांदळवन क्षेत्रात आहेत किंवा कसे या बाबत वन विभागाकडे उलपब्ध नकाशांची पाहणी करून त्याबाबतचा अभिप्राय ठाणे महानगरपालिकेस उपलब्ध करून देण्याबाबत वन विभागास पत्र देण्यात आलेले आहे.</li> <li>• त्या अनुषंगाने समितीने वन विभागामार्फत उचित कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याच्या सचूना दिल्या.</li> </ul>	<p>ठाणे महानगरपालिका व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ</p>	<p><b>अहवाल प्राप्त</b></p>
३६	<p>तक्रार क्र. १४३ श्री. स्टॅलिन डी. दि.०८.०२.२०२१ Mangroves destroyed and road made, tide water blocked At Taloja phata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• या तक्रारी संदर्भात सदस्य सचिव, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समिती यांनी दि. २४.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये उचित कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.</li> </ul>	<p>जिल्हाधिकारी ठाणे</p>	<p><b>अहवाल अप्राप्त</b></p>
३७	<p>तक्रार क्र. १४४ श्री. निलेश दि. १०.०२.२०२१ कळवा पुलाखालील खाडीतील अतिक्रमण आणि कांदळवन झाडांची कत्तल</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• या तक्रारी संदर्भात ठाणे महानगरपालिका यांच्या दि.३०.०३.२०२२ रोजीच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी तक्रारदारास पाहणीसाठी ईमेल पत्राद्वारे उपस्थित राहण्याबाबत कळविले होते. तक्रारदार यांनी ईमेल पत्राद्वारे उपस्थित राहण्यास असमर्थता दर्शवून, कारवाई करण्यास सांगितले.</li> <li>• त्या अनुषंगाने नौपाडा कोपरी प्रभाग समिती मधील कळवा ब्रिज जवळ खाडी परिसरात कांदळवनात उभारलेल्या २ अनधिकृत झोपड्या, तसेच कोपरी मधील श्री. स्वामी समर्थ मठाजवळ</li> </ul>	<p>जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ.</p>	<p><b>अहवाल प्राप्त</b></p>

		मिठागर येथील कांदळवनातील जागेत उभारलेल्या २ झोपड्या अशा एकूण ४ झोपड्या दि. ३०.१२.२०२० रोजी तोडण्यात आल्या आहेत. तसेच कळवा खाडी ब्रिज लगत असलेल्या ३९ झोपड्या तोडण्याची कारवाई दि.०४.०२.२०२१ रोजी करण्यात आलेली आहे. दि.२४.०२.२०२१ रोजी ६ झोपड्या तोडण्याची कार्यवाई करण्यात आलेली आहे.		
३८	तक्रार क्र.१५० श्री. स्टॅलिन डी. दि. ०९.०४.२०२१ Apparent Land grab, illegal construction and destruction of Mangroves, Coastal wetlands and CRZ १ areas at Dive region. Illegal construction of cement mixing plant at Dive	<ul style="list-style-type: none"> <li>या तक्रारी संदर्भात सदस्य सचिव, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समिती यांनी दि. २३.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये उचित कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी ठाणे, ठाणे महानगरपालिका व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ.	अहवाल अप्राप्त
३९	तक्रार क्र.१५१ श्री. स्टॅलिन डी. दि. २९.०५.२०२१ Reclamation of Mangrove areas, dumping of debris and construction in CRZ by Thane Municipal Corporation at Saket Thane	<ul style="list-style-type: none"> <li>या तक्रारी संदर्भात ठाणे महानगरपालिका यांच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी चालू असलेला सर्व प्रकल्पांतर्गची कामे ही आहे त्या ठिकाणी प्रस्तावित असून सदर कोणत्याही प्रकारचे Mudflats व Creeklats ची पुर्नप्राप्ती केलेली नाही.</li> <li>सदर ठिकाणी CRZ 1 व कांदळवनापासून 50 मीटर क्षेत्रात कांदळवनावर भराव टाकलेला नाही व खाडीचे पाणी अडविण्यात आले नाही.</li> <li>सदरचा प्रकल्पाभोवती मा. उच्च न्यायालय, MCZMA व SEIAA यांच्या मान्यतेनुसार संरक्षित भिंत बांधण्यात आली आहे. तसेच MMB व कांदळवन कक्षामार्फत ना हरकत प्रमाणपत्र देखील घेण्यात आले आहे.</li> <li>तसेच तक्रारीच्या अनुषंगाने रस्त्याची समोरील बाजू हा प्रकल्पाचा भाग नाही.</li> <li>प्रस्तावित प्रकल्पा अंतर्गत कोणतेही कांदळवन तोडण्यात</li> </ul>	जिल्हाधिकारी ठाणे, ठाणे महानगरपालिका व उपनवसंरक्षक ठाणे	अहवाल प्राप्त

		<p>आलेले नसून कांदळवनाचे संरक्षण करण्यात आले आहे व कांदळवन सहयोगी झाडे लावण्यात आली आहेत.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● त्या अनुषंगाने समितीच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.</li> </ul>		
४०	<p>तक्रार क्र.१५२ श्रीमती रिया म्हात्रे दि.०१.०६.२०२१ मिरा भाईंदर हद्दीतील मौजे पेणकरपाडा सर्वे क्रमांक 173, हिस्सा क्र. 5 ह्या कांदळवन व खाडी क्षेत्रातील झालेला बेकायदेशीर भराव..</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● या तक्रारी संदर्भात सदस्य सचिव, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समिती यांनी दि. २३.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये उचित कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.</li> </ul>	<p>मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ.</p>	<p><b>अहवाल अप्राप्त</b></p>
४१	<p>तक्रार क्र. १५३ श्री.रोहीत जोशी दि.१७.०६.२०२१ Huge reclamation of creek at Mumbra-Diva</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● या तक्रारी संदर्भात सदस्य सचिव, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समिती यांनी दि. २३.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये उचित कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.</li> </ul>	<p>ठाणे महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ.</p>	<p><b>अहवाल अप्राप्त</b></p>
४२	<p>तक्रार क्र.१५४ श्री. धिरज परब दि.०९.०८.२०२१ भाईंदर पश्चिम येथे गणेशदेवल नगर ह्या भागात सरकारी जागेतील वन कायद्याने संरक्षित कांदळवन मध्ये झालेल्या बेकायदेशीर बांधकामां बाबत.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● या तक्रारी संदर्भात सदस्य सचिव, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समिती यांनी दि. २३.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये उचित कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.</li> </ul>	<p>मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ.</p>	<p><b>अहवाल अप्राप्त</b></p>
४३	<p>तक्रार क्र.१५७ श्री. प्रविण दरेकर, दि.२८.०७.२०२१ मुंब्रा ते दिवा येथील भूमाफिया यांनी 2 कि. मी चा रस्ता बांधल्याबाबत.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● तहसिलदार (महसूल) यांच्या दि. २७.०८.२०२१ रोजीच्या अहवालानुसार वनपरिक्षेत्र अधिकारी भिवंडी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक यांचे समवेत केलेल्या स्थळ पाहणीनुसार सदर ठिकाणी कांदळवनाच्या प्रजाती असून सदर ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपणे माती व डेब्रीजचा भराव करून कांदळवनाचे नुकसान झाल्याचे दिसून येत असल्याने संबंधीतांविरुद्ध पर्यावरण संरक्षक अधिनियम १९८६ चे कलम १५ व १९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याबाबत तहसिलदार ठाणे</li> </ul>	<p>जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ.</p>	<p><b>अहवाल प्राप्त</b></p>



		<p>यांचेमार्फत निर्देश देण्यात आले होते. सदर जागेचा ताबा दि.२८.०७.२०२१ रोजीपासून वन विभागाकडे असल्याकारणामुळे वन विभागाकडून आरोपी श्री. गणेश नीळकंठ पाटील, रा. मुंब्रा यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● त्या अनुषंगाने वन विभागामार्फत सदर जागेचे Restoration करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>		
४४	श्री. धिरज परब, तक्रार क्र. १५९ ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी येथील कशेळी व काल्हेर परिसरात प्रचंड प्रमाणात कांदळवन नष्ट करून केलेले बेकायदा भराव	<ul style="list-style-type: none"> <li>● या तक्रारी संदर्भात जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्या दि. १३.१२.२०२१ रोजीच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा भराव अथवा कांदळवनाची तोड झालेली नाही.</li> <li>● त्या अनुषंगाने समितीच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी ठाणे विभागीय वन अधिकारी, मुं.का.सं.घ	<b>अहवाल प्राप्त</b>
४५	तक्रार क्र. १६३ श्री. प्रदिप पटोले Illegal destruction of Mangroves in Sector ४२ and Sector ५० Seawoods Nerul Navi Mumbai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● विभागीय वन अधिकारी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक यांच्या अहवालानुसार सदरचे क्षेत्र हे अधिसूचित कांदळवन क्षेत्र नाही. सादरचे क्षेत्र हे सिडको किंवा नवी मुंबई महानगरपालिका यांचे मालकीची आहे. सदर जागेचे GPS रिडींग MRSAC Map नुसार गुगल अर्थवर सुपर इम्पोज केले असता सन २००५ साली नमूद जागेवर कांदळवन दिसून येत नाही. तसेच सध्यस्थितीत कांदळवन दिसून येत नाही. तक्रारी अर्जात नमूद लोडस तलावाच्या ठिकाणी पाहणी केली असता त्याठिकाणी कांदळवन प्रजातीचे वृक्ष दिसून येत नसल्याने सदर ठिकाणी कांदळवनाचे नुकसान झालेले नाही.</li> <li>● त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	विभागीय वन अधिकारी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक	<b>अहवाल प्राप्त</b>

४६	तक्रार क्र. १६४ श्री.धिरज परब मीरा भाईदर महापालिकेच्या हद्दीत भाईदर पूर्वेस इंद्रलोक वसाहत मागे पालिकेने बांधलेल्या रस्त्या लगत कांदळवनात मोठ्या प्रमाणात भराव करून कांदळवन नष्ट करून बेकायदेशीर तबेले व पत्राशेड बांधकाम ...	<ul style="list-style-type: none"> <li>या तक्रारी संदर्भात सदस्य सचिव, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समिती यांनी दि. २३.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये उचित कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी ठाणे, विभागीय वन अधिकारी, मुंबई कांदळवन संधारण घटक	अहवाल अप्राप्त
----	---	---	---	----------------

## रायगड जिल्हयातील तक्रारी

अ. क्र.	तक्रारदार व तक्रारीचा विषय	सविस्तर तपशील	कार्यवाही करणारी यंत्रणा	शेरा
४७	तक्रार क्र. ८८ श्री. नंदकुमार पवार.दि. ३०.०७.२०१९ Chopping of mangroves stretch at pagote, Uran	<ul style="list-style-type: none"> <li>या तक्रारी संदर्भात जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या दि.१६.०२.२०२१ रोजीच्या प्राप्त अहवालानुसार मौजे पागोटे गावाच्या हद्दीमध्ये NMSEZ यांनी भाडे तत्वावर घेतलेल्या जागेत कम्पाऊंड मध्ये केलेल्या भरावाखाली कांदळवन गाढले गेल्यामुळे अज्ञात इसमावर उरण पोलीस स्टेशन येथे FIR No. ०४८० /२०२० दि. २९.१२.२०२० रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.</li> <li>त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी, रायगड व उपवनसंरक्षक अलिबाग	अहवाल प्राप्त
४८	तक्रार क्र. ९२ श्री. नंदकुमार पवार. दि. ३०.०७.२०१९ उरण तालुक्यामध्ये विकास व पायाभूत सुविधांच्या नावाने होणाऱ्या खाजण जमीनी व न भरून येणाऱ्या पर्यावणाच्या ऱ्हासासंबंधी	<ul style="list-style-type: none"> <li>उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांच्या अहवालानुसार ज.एन.पी. टी ते पनवेल NH ४ या महामार्गालगत पंजाब कानवेअर च्या बाजूला कांदळवनाची झाडे सूकलेल्या अवस्थेत आढळून आली. तसेच सदर ठिकाणी कांदळवनाचा नाश</li> </ul>	जिल्हाधिकारी, रायगड	अहवाल प्राप्त

		<p>झाल्याचे आढळून आलेला नाही.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>		
४९	<p>तक्रार क्र. ९३ श्री. नंदकुमार पवार. दि.२८.०८.२०१९ Municipal solid waste dumping on Mangroves.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जिल्हाधिकारी रायगड यांनी सदरची जागा कांदळवना लगत असल्यामुळे कांदळवनाचा नाश होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हाधिकारी रायगड यांनी उरण Dumping Ground साठी वेगळी पर्यायी जागा म्हणून सिडको क्षेत्रातील जागेची निवड करण्याबाबत सिडकोच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे. सदरची तक्रार सध्यस्थितीत न्याय प्रविष्ट आहे.</li> <li>● त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	<p>मा. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, नवी मुंबई.</p>	<p><b>अहवाल प्राप्त</b></p>
५०	<p>तक्रार क्र. १०१ श्री. दिपेश म्हात्रे दि. 06.11.2019 DUMPING OF CITY WASTE ON MANGROVE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या दि. २५.०८.२०१९ रोजीच्या प्राप्त अहवालानुसार उरण तालुक्यातील मोरा रोड बोरीपाखाडी येथील कांदळवनाचा न्हास होत असल्याबाबत तक्रारीच्या अनुषंगाने परिक्षेत्र वन अधिकारी उरण, मंडळ अधिकारी उरण, तलाठी सजा उरण तसेच श्री. बी.एन. कुमार व मोरा येथील रहिवासी यांचे समवेत संयुक्त स्थळपाहणी करण्यात आली असून उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांचे अहवालानुसार आजमितीस नमूद ठिकाणी कांदळवनाचा नाश झाल्याचे आढळून आलेले नाही.</li> <li>● त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	<p>जिल्हाधिकारी, रायगड</p>	<p><b>अहवाल प्राप्त</b></p>

५१	तक्रार क्र. १०२ बी.एन. कुमार व श्री. नंदकुमार पवार दि.07.11.2019 Uran mangrove zone turns into massive garbage dumping ground	<ul style="list-style-type: none"> <li>उपविभागीय अधिकारी पनवेल यांच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी अर्जदारा समवेत स्थळ पाहणी केली असता, मौजे बोरीपाखाडी येथील स.नं. १८० या जागेचा वापर उरण नगरपरिषद कचरा टाकण्यासाठी करत असून सदरच्या कचऱ्यामुळे तेथील कांदळवन गाढले/ गेले असल्यामुळे उरण नगरपरिषद यांचेवर पोलीस स्टेशन उरण येथे FIR No.००१८/२०२० दि. 19.01.2020 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.</li> <li>सदरची तक्रार सध्यस्थितीत न्याय प्रविष्ट आहे.</li> <li>त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी, रायगड	अहवाल प्राप्त
५२	तक्रार क्र. १२३ श्री. विवेक कडु दि.02.02.2020 Mangrove destruction near Chirle, Uran	<ul style="list-style-type: none"> <li>या तक्रारी संदर्भात उपविभागीय अधिकारी, पनवेल यांच्या दि.२५.०९.२०२० रोजीच्या अहवालानुसार मौजे चिर्ले येथे जासई ते चिर्ले रस्ता रुंदीकरणाचे काम चालू असून चिर्ले गावच्या उजव्या बाजूला एक वर्षापूर्वी भराव केलेला आहे. सदर भरावामुळे कोणत्याही प्रकारचे कांदळवन गाढले गेले नाही व प्रत्यक्ष स्थळपाहणी वेळी सदर ठिकाणचे कांदळवन सुस्थितीत असल्याचे दिसून येते.</li> <li>त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी, रायगड व उपवनसंरक्षक अलिबाग	अहवाल प्राप्त
५३	तक्रार क्र. १३६ श्री. प्रसाद खाले दि.१६.१०.२०२० Destruction of Mangroves at Bhagat Aali, Awas, Alibaug.	या तक्रारी संदर्भात सदस्य सचिव, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समिती यांनी दि.२४.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये उचित कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.	जिल्हाधिकारी, रायगड व उपवनसंरक्षक अलिबाग	अहवाल अप्राप्त
५४	तक्रार क्र. १४५ श्रीम. सिमा टंक दि.०५.०३.२०२१ Need immediate action against this harmful chemical powder dump in CRZ-१ wetlands	<ul style="list-style-type: none"> <li>जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या दि. १३.०८.२०२१ रोजीच्या अहवालानुसार मंडळ अधिकारी कळंबोली यांनी स्थळ पाहणी केली असता खाडी किनारी पाणथळ जागेत सी.आर. झेड</li> </ul>	जिल्हाधिकारी, रायगड व आयुक्त, पनवेल	अहवाल प्राप्त

	area of sector 16 Kharghar.	<p>क्षेत्रामध्ये कोठेही अशी बाब आढळून आलेले नाही. सदर स्थळ पाहणी वेळी तक्रारदार यांना दुरध्वनी केले असता तक्रारदाराने असर्थता दाखविली. तसेच या विषयाबाबत पनवेल महानगरपालिका यांचेकडून कार्यवाही करण्यात आली असून संबंधीत विषयाबाबतचा अर्ज निकाली काढण्यात आल्याबाबत कळविण्यात आले आहे.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	महानगरपालिका	
५५	तक्रार क्र. १४६ श्रीम. विमल किर्ती दि.२८.१२.२०२० Mangrove destruction near lingeshwar mandir, ulwe, navi Mumbai (४१०२०६).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या दि. २४.१०.२०२२ रोजीच्या प्राप्त अहवालानुसार मौजे वहाळ (मोरावे) ता. पनवेल, येथील लिंगेश्वर मंदिर येथे गुगल मॅप मधील अक्षांश व रेखांश १८.९८०८२५ व ७३.०१८६४१ असा असून सदर गुगल मॅपनुसार डेब्रिस भराव केलेल्या जागेवर कांदळवन नसल्याचे दिसून येत आहे. सादरचे क्षेत्र हे सिडकोच्या जागेमधील असून सहा-सात महिन्यापूर्वी डेब्रिसचा भराव केल्याचे दिसून येत आहे. तक्रार अर्जासोबत तक्रारदारांचा संपर्क क्रमांक नसल्याने त्यांना स्थळ पाहणीच्या वेळी बोलविता आले नाही.</li> <li>● भरावाचे लगत पश्चिमेस कांदळवन असल्याचे दिसून येत आहे. सदर जागेवर सुमारे ३००चौ.की.मी. जागेमध्ये डेब्रिसचा भराव केलेला दिसून येत आहे.</li> <li>● त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी, रायगड	अहवाल प्राप्त
५६	तक्रार क्र. १४७ श्री. स्टॅलिन डी. दि.१५.०४.२०२१ Reclamation in CRZ १ at Ulwe area.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या दि.१३.०८.२०२१ रोजीच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी कांदळवन / पाणथळाचा ऱ्हास नाकारता येत नाही. परंतु सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने सिडको प्रशासनाकडे विचारणा केली असता सिडको प्रशासनास कांदळवन नष्ट करणेबाबत मा. उच्च न्यायालय यांचेकडून</li> </ul>	जिल्हाधिकारी, रायगड	अहवाल प्राप्त

		<p>परवानगी दिलेली असलेबाबत कळविले आहे.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● त्या अनुषंगाने समितीच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.</li> </ul>		
५७	<p>तक्रार क्र. १४८ ग्रामस्थ मंडळी करंजविरा</p> <p>करंजविरा कोपरी या गावालगत असलेली खारभूमी मध्ये गेल्या काही वर्षांपासून नियमांचे उल्लंघन करून सक्शन पंपाद्वारे अवैध वाळू उत्खननासाठी खार फुटीच्या झाडांची कत्तल केल्याबाबत.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● या तक्रारी संदर्भात जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी मागील एक ते दोन महिन्यापूर्वी सदर ठिकाणी गट नं.१०१९ चे दक्षिणेकडील कुंडलिका नदीपात्रामध्ये अवैध वाळू उत्खननाचे उद्देशाने खाडी किनाऱ्यालगतची सुमारे २५ ते ३० लहान मोठी कांदळवन प्रजातीची झाडे तोडून तेथे बेकायदा वाळू उत्खनन करून शासनाचा महसूल चुकवून पर्यावरणाचे नुकसान केल्यामुळे संशयीत आयोपी विरुद्ध भारतीय दंड विधान संहिता १८६० अन्वये रोहा पोलीस ठाणे येथे दि.१७.११.२०२१ रोजी FIR No. ०१३३ दाखल करण्यात आलेली असून पोलिस विभागामार्फत पुढील तपास व कार्यवाही सुरु आहे.</li> <li>● त्या अनुषंगाने समितीने या तक्रारी संदर्भात Chargsheet दाखल करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी रायगड यांना दिल्या.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी, रायगड	अहवाल प्राप्त
५८	<p>तक्रार क्र. १४९ श्री. स्टॅलिन डी. दि.१५.०४.२०२१</p> <p>Multiple CRZ violations, dumping of garbage and debris in Mangrove areas at Alibag.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● या तक्रारी संदर्भात सदस्य सचिव, कांदळवन संरक्षण व संवर्धन समिती यांनी दि.२३.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये उचित कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.</li> </ul>	जिल्हाधिकारी, रायगड	अहवाल अप्राप्त
५९	<p>तक्रार क्र. १६१ बी.एन. कुमार व श्री. नंदकुमार पवार</p> <p>Mangrove killing in Karanja jetty again – request stern action</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या दि.१६.०६.२०२२ रोजीच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी दि.२९.०९.२०२१ रोजी स्थळपाहणी वेळी करंजा टर्मिनल प्रा. लि. च्या परिसरातील जागेत कोळशाचा साठा आहे. सदर ठिकाणी साठा असलेल्या पुर्व बाजुस कंपाऊंडच्या बाहेर ४० कांदळवन झुडूपांची अज्ञात इसमाकडून तोड झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे कांदळवनाचा नाश करणाऱ्या अनोळखी इसमावर उरण पोलिस</li> </ul>	जिल्हाधिकारी, रायगड	अहवाल प्राप्त

		<p>ठाणे येथे FIR No. ०३०२/२०२१ दि.09.10.2021 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच मा. दिवाणी न्यायलय, उरण येथे उपरोक्त गुन्हा संदर्भात दावा आरोपपत्रासह सादर करण्यात आला आहे.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• सदर ठिकाणी आज रोजी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन स्थळपाहणी केली असता, सदर ठिकाणी सुरु असलेल्या कामासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली आहे. सदर ठिकाणी कांदळवनाचा न्हास झाल्याचे आढळून आले नाही. तसेच बफर झोन मध्येही कांदळवनाचा न्हास झाल्याचे दिसून येत नाही.</li> <li>• त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.</li> </ul>		
--	--	---	--	--

### पालघर जिल्हयातील कांदळवन तक्रार

अ. क्र.	तक्रारदार व तक्रारीचा विषय	सविस्तर तपशील	कार्यवाही करणारी यंत्रणा	शेरा
६०	तक्रार क्र. १३४ श्रीमती श्वेता भट दि.११.०५.२०२० Destruction of mangroves at Sasunavghar, Vasai, Palghar.	• सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. २२.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पाहणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	जिल्हाधिकारी पालघर व कांदळवन कक्ष, मुंबई	अहवाल अप्राप्त

### सिंधुदुर्ग जिल्हयातील कांदळवन तक्रार

अ. क्र.	तक्रारदार व तक्रारीचा विषय	सविस्तर तपशील	कार्यवाही करणारी यंत्रणा	शेरा
६१	तक्रार क्र. १५८ पारवाडी विकासमंडळ Kandalvan Achara Parvadi (Malvan) कोळंबी प्रकल्प ठिकाणी झालेल्या कांदळवन तोडीबाबत.	• या तक्रारी संदर्भात वन विभाग सावंतवाडी यांच्या दि.१७.०६.२०२२ रोजीच्या अहवालानुसार सदर ठिकाणी मौजे डोंगरेवाडी मालकी सर्व्हे क्र. ५०/१ मध्ये ३२ (अंदाजे) कांदळवन तोड झालेली असून मौजे डोंगरेवाडी मालकी सर्व्हे क्र. ४८/६ मध्ये ३१ कांदळवन	जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग व उपवनसंरक्षक सावंतवाडी	अहवाल प्राप्त

		<p>वृक्षांची तोड झालेली आहे. सदरचे क्षेत्र हे CRZ या क्षेत्रातील येत असल्याने CRZ (iii) नियमांचे तसेच सदर क्षेत्रातील कांदळवन प्रजाती नष्ट करून पर्यावरण संवक्षण अधिनियम १९८६ चे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न होत आहे. उक्त प्रकरणी प्रत्यक्ष स्थळ पहाणीचे वेळी पंचनामा करण्यात आलेला असून पंचाचे मते उक्त क्षेत्रात कांदळवन वृक्षाची झालेली तोड ही मे. टायटॉन कंपनीने केली असावी असे नमूद केले आहे. सदर तोडीबाबत तक्रारदार यांना विचारणा केली असता मे. टायटॉन कंपनीने सदर झाडे तोडून सदर प्लॉट मध्ये जाण्यासाठी तराफे तयार करण्यासाठी वापरल्याचे सांगितले. याबाबत वनक्षेत्रपाल कुडाड यांनी तपासणी केली असता कांदळवन प्रजातीचे लाकूड बनविण्यासाठी वापरलेले दिसून येत नाही. त्यामुळे तोड झालेले कांदळवन प्रजातीचे झाडे मे. टायटॉन मरिनेक्स प्रा. लि. कंपनीने तोडलेली आहेत ही सकृत दर्शनी स्पष्ट होणारे नाही. या संदर्भात जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांना उक्त प्रकरणी गुन्हा दाखल करणेबाबत आदेश होणेबाबत उप विभागीय कुडाळ यांनी विनंती केली आहे.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• त्या अनुषंगाने समितीच्या निर्देशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.</li> </ul>		
--	--	--	--	--

## नवीन प्राप्त तक्रारी

अ.क्र.	तक्रारदार व तक्रारीचा विषय	सविस्तर तपशील	कार्यवाही करणारी यंत्रणा
१	तक्रार क्र.१६५ बी.एन. कुमार व श्री. नंदकुमार पवार – दि. 14.01.2022 Massive mangrove destruction and langrab at Kharghar	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. १६.०६.२०२२ रोजीच्या ईमेलद्वारे स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	जिल्हाधिकारी रायगड (अहवाल अप्राप्त)
२	तक्रार क्र.१६६ पर्यावरण विभाग – दि. 03.01.2022 Large scale destruction of mangroves at Versova	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. १०.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	बृहन्मुंबई महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर



			व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. <b>(अहवाल अप्राप्त)</b>
३	तक्रार क्र.१६७ श्री. अमजद खान – दि.21.02.2022 मौजे ओशिवरा, ता. अंधेरी जि. मुंबई उपनगर येथील भू.क्र. ६२० या जागेवर कांदळवनाची बेसुमार कत्तल व भरणी केल्याबाबत.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. ०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	बृहन्मुंबई महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. <b>(अहवाल अप्राप्त)</b>
४	तक्रार क्र.१६८ श्री. अमजद खान - दि.21.02.2022 – मौजे एरंगळ गाव, मालाड (प) ता. बोरीवली जि. मुंबई उपनगर येथील (CTS) भू. क्र. १८११, १८१२, १८१३, १८१४ या जागेवर कांदळवनाची बेसुमार कत्तल व भरणी करून त्यावर श्री.सलीम अब्लुब सत्तार कासमानी व इतर यांनी स्टुडिओचे बांधकाम करून कांदळवनाचा न्हास व सी.आर.झेड चे उल्लंघन केले असलेबाबत तसेच श्री. सलीम सत्तार कासमानी व इतर आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे संबंधीत अधिकाऱ्यांनी संगनमताने न्यायालयाची दिशाभूल केलेबाबत.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. ०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	बृहन्मुंबई महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. <b>(अहवाल अप्राप्त)</b>
५	तक्रार क्र. १६९ श्री. अमजद खान – दि.21.02.2022 – मौजे मिरे ता. जि. ठाणे येथील जु.स.नं. १७ नवीन सं.नं. ७२ या जागेवर कांदळवनापासून ५० मी.परिसरात कांदळनाचा न्हास, सीआरझेड चे उल्लंघन करून आयको बिल्डर्स प्रा.लि.विकासकामार्फत इमारतीचे बांधकाम केलेबाबत	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. ०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. <b>(अहवाल अप्राप्त)</b>
६	तक्रार क्र. १७० श्री. अमजद खान – दि. 21.02.2022 – मौजे पेणकरपाडा ता. जि. ठाणे जु.स.नं. २०६, नवीन सं.नं. ३८/२ या जागेवर कांदळवनापासून ५० मी. परिसरात कांदळवनाची कत्तल व भरणी करून, त्यावर विकासक / भुमाफिया यांनी अनधिकृतरीत्या कांदळवनालगत पत्र्याचे कुंपण करून कांदळवनाचा न्हास व सीआरझेड चे उल्लंघन केल्या बाबत	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. ०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. <b>(अहवाल अप्राप्त)</b>

७	तक्रार क्र. १७१ श्री. अमजद खान — दि.21.02.2022 — मौजे भाईंदर (प) ता. जि. ठाणे येथील जु.स.न.५६६, ५६५,५६७ नवीन स.नं. २१८,२१९,२२०, २६७ या जागेवर कांदळवनाची कत्तल व भरणी करुन त्यावर सुदामा ग्रुप या विकासकामार्फत सुदाम वल्लभ सिंपली डिवाईनया इमारतीचे बांधकाम सुरु करुन व संकुलामध्येच खेळाचे मैदान (TURF) तयार करुन कांदळवनाचा ऱ्हास व सीआरझेड चे उल्लंघन केले असलेबाबत	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. ०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. (अहवाल अप्राप्त)
८	तक्रार क्र. १७२ श्री. अमजद खान — दि.21.02.2022 — मौजे घोडबंदर ता. जि. ठाणे येथील स.नं. २० ते २५, १११, ११२, ११७, ११८, ११९, १२५ व १२६ या जागेवर कांदळवनापासून ५० मी. परिसरात कांदळवनाचा ऱ्हास, सीआरझेड चे उल्लंघन करुन मे. जे.पी. इन्फ्रा या विकासकामार्फत इमारतीचे बांधकाम केलेबाबत.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. ०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. (अहवाल अप्राप्त)
९	तक्रार क्र. १७३ श्री. अमजद खान — दि.21.02.2022 — मौजे नवघर, ता.जि.ठाणे येथील जु.स.नं. २७२, नवीन स.नं. ८४/२, ८४/५ व जु.स.नं. २८५, नवीन स.नं. ८६/२ या जागेवर कांदळवनापासून ५० मीटर परिसरात कांदळवनाचा ऱ्हास, सीआरझेड चे उल्लंघन करुन मे. प्रिमियर रिआलिटी या विकासमार्फत सहकार सी विव्ह व सहकार प्रिमियम या इमारतीचे बांधकाम केलेबाबत.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. ०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. (अहवाल अप्राप्त)
१०	तक्रार क्र. १७४ श्री. अमजद खान - दि.21.02.2022 — मौजे नवघर, ता.जि.ठाणे येथील जु.स.नं.२८६, नवीन स.नं. ८५/२ या जागेवर कांदळवनापासून ५० मीटर परिसरात कांदळवनाचा ऱ्हास, सीआरझेड चे उल्लंघन करुन ओस्तवाल बिल्डर्स या विकासमार्फत ओस्तवाल होराईझोन या इमारतीचे बांधकाम केलेबाबत.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. ०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. (अहवाल अप्राप्त)
११	तक्रार क्र.१७५ श्री. अमजद खान - दि.21.02.2022 —मौजे नवघर, (कणाकिया) ता.जि.ठाणे येथील जु.स.नं.२८७, २५६, २५५, २५८, २५९, २५७ नवीन स.नं. ५२, ४९, ४८, ५०, ५१, ४० या जागेवर कांदळवनापासून	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. ०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे

	५० मीटर परिसरात कांदळवनाचा ऱ्हास, सीआरझेड चे उल्लंघन करुन ओस्तवाल बिल्डर्स या विकासमार्फत ओस्तवाल होराईझोन या इमारतीचे बांधकाम केलेबाबत.		व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. (अहवाल अप्राप्त)
१२	तक्रार क्र.१७६ श्री. अमजद खान — दि.21.02.2022 — मौजे नवघर (कणाकिया) ता. जि. ठाणे येथील सर्वे क्र.२७२,२७३,२७९,५१२ नवीन स.नं.८४, ७७,७६,७५ या जागेवर कांदळवनापासून ५० मी. परिसरात कांदळवनाची बेसुमार कत्तल व भरणी करुन त्यावर विकासक/ भुमाफिया यांनी अनधिकृतरित्या झोपडपट्टी बांधली असुन, कांदळवनालगत पत्र्याचे कुंपण करुन कांदळवनाचा ऱ्हास व सीआरझेड चे उल्लंघन केले असलेबाबत.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. ०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. (अहवाल अप्राप्त)
१३	तक्रार क्र. १७७ श्री. अमजद खान — दि.21.02.2022 — मौजे नवघर (कणाकिया) ता. जि. ठाणे येथील सर्वे क्र. २७१,२७३,२६३ नवीन स.नं.८२, ८३, ८० या जागेवर कांदळवनापासून ५० मी. परिसरात कांदळवनाची बेसुमार कत्तल व भरणी करुन त्यावर विकासक/ भुमाफिया यांनी अनधिकृतरित्या झोपडपट्टी बांधली असुन, कांदळवनालगत पत्र्याचे कुंपण करुन कांदळवनाचा ऱ्हास व सीआरझेड चे उल्लंघन केले असलेबाबत.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. ०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. (अहवाल अप्राप्त)
१४	तक्रार क्र. १७८ श्री. अमजद खान दि.21.02.2022 — मौजे नवघर (कणाकिया) ता. जि. ठाणे येथील जु.स.नं. २८५, २७९, २७३, २८०, २७२, नवीन स.नं. ८६/२, ७६,७७,९१,८४ या जागेवर कांदळवनापासून ५० मी. परिसरात विकासक / भुमाफिया यांनी कांदळवनाची बेसुमार कत्तल व भरणी करुन कांदळवनाचा ऱ्हास व सीआरझेड चे उल्लंघन केले असलेबाबतची	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. ०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. (अहवाल अप्राप्त)
१५	तक्रार क्र. १७९ श्री. अमजद खान — दि.21.02.2022 — मौजे नवघर त. जि. ठाणे येथील जु.स.नं. २५१/१, २५५/११, नवीन स.नं. ४७/१, ४८/११ या जागेवर कांदळवनापासून ५० मी. परिसरात कांदळवनाचा ऱ्हास, सीआरझेड चे उल्लंघन करुन जांनी लिक्कर विकासकामार्फत इमारतीचे बांधकाम केलेबाबत.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. ०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ.

			<b>(अहवाल अप्राप्त)</b>
१६	तक्रार क्र. १८० श्री. दिलिप काकनाटे - दि. 21.02.2022 नवी मुंबई येथील खारफूटी च्या विनाशाबद्दल अनधिकृत भरणीबाबतची तक्रार	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि.०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. <b>(अहवाल अप्राप्त)</b>
१७	तक्रार क्र.१८१ श्री. अमजद खान — 21.02.2022 — मौजे एरंगळ गाव, मालाड (प) ता. बोरीवली जि. मुंबई उपनगर येथील (CTS) भू.क्र. २०५३-सी, २०५३-सी, २०५५-अ, २०५४, २०५५-डी, २०५३-ई, २०५३-डी, १९६५, २०५५, २०५५-सी या जागेवर कांदळवनापासून १ मीटर परिसराचे आत रहेजा बिल्डर्स या विकासकामार्फत रहेजा एक्सोटिका बिल्डींग नं. ९ अ, बिल्डींग नं. ९ ब, सीएचई-९४५४-बीपी/डब्ल्युएस/अेपी या इमारतीचे बांधकाम करून मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे आदेशाचा अवमान केलेबाबत.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि.०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	बृहन्मुंबई महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. <b>(अहवाल अप्राप्त)</b>
१८	तक्रार क्र. १८२ श्री. अमजद खान — 21.02.2022 — मौजे नवघर ता. जि. ठाणे जु.स.नं २९१ नवीन स.नं ६३/१, ६३/३ या जागेवर कांदळवनापासून ५० मी परिसरात कांदळवनाचा न्हास, सीआरझेड चे उल्लंघन करून मे. स्ट्रबेरी कन्स्ट्रक्शन / मे. युनिक शांती डेव्हलपर्स या विकासकामार्फत इमारतीचे बांधकामाबाबत.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि.०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. <b>(अहवाल अप्राप्त)</b>
१९	तक्रार क्र.१८३ श्री. प्रसाद खाले — दि. 05.04.2022- Destruction of Mangroves in Waravade, Ratnagiri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>या तक्रारी संदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांच्या १७.०५.२०२२ रोजीच्या अहवालानुसार सध्यास्थितीत दि.१८.१२.२०२१ रोजी प्रकल्प समन्वय फॉरेस्ट्री व वनक्षेत्रपाल कांदळवन कक्ष, रत्नागिरी यंनी तेथील कांदळवन क्षेत्राला भेट दिली असता सदर ठिकाणी बंधान्यावरील मोरीचे झाकण पूर्णपणे मोकळे आहे. मरअळी झालेल्या क्षेत्रामध्ये पाण्याची ये-जा योग्य प्रकारे चालू आहे. तसेच सदर ठिकाणी फक्त Sonneratia Alba प्रजातींना काही प्रमाणात पालवी आहे. तसेच उप विभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांचे उपरोक्त अहवालानुसार सदर ठिकाणी मत्स्यपालन तलावाचे बांधकाम</li> </ul>	जिल्हाधिकारी रत्नागिरी <b>(अहवाल प्राप्त)</b>

		सुरु असल्याचे दिसून आलेले नाही. तसेच कांदळवनाची तोड झाल्याचे दिसून आले नाही. • त्या अनुषंगाने सदरची तक्रार बंद करण्यास शिफारस करण्यात येत आहे.	
२०	तक्रार क्र. १८४ श्री. प्रसाद खाले – दि. 05.04.2022- Destruction of mangroves in Mithbav, Devgad Taluka, Sindhudurg	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि.०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग व उपवनसंरक्षक सावंतवाडी <b>(अहवाल अप्राप्त)</b>
२१	तक्रार क्र.१८५ श्री. पठान अमीर – दि. 05.04.2022 विविध तक्रारी दाखल करूनही मुंब्रा प्रभाग समितीमधील बोरी कब्रस्तानजवळील ५० मीटर मॅग्नोव्हज बफर झोन (CRZ-1A) मध्ये खारफुटी नष्ट केल्यानंतर एका महिन्यात 3 मजल्यापर्यंत बांधलेली बेकायदेशीर आणि अनधिकृत इमारत पाडण्याची आणि MRTTP कायदा 1966	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि.०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	ठाणे महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. <b>(अहवाल अप्राप्त)</b>
२२	तक्रार क्र.१८६ केशवसृष्टी संस्था, दि. 06.05.2022- गाव उत्तन ता. जि. ठाणे सर्व्हे क्र. १८४/ड १८८/ब आणि १९०/ब या जमिनीवरील कांदळवन नष्ट करून अवैधपणे बांधलेला सिमेंटचा रस्ता तात्काळ निष्कासित करून संबंधीतांवर कादेशीर कारवाई करणेबाबत.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि.०७.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी ठाणे व विभागीय वन अधिकारी, मु.का.सं.घ. <b>(अहवाल अप्राप्त)</b>
२३	तक्रार क्र.१८७ श्री. प्रतिक कनागी, दि. 19.05.2022 रायगड जिल्हयातील ता. मुरुड, मोजे कोलमांडला येथे कांदळवनाची कत्तल व बेकायदेशीर अतिक्रमण तक्रार (Complaint against encroachment and mangroves cutting)	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. १०.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	जिल्हाधिकारी रायगड व उपवनसंरक्षक, अलिबाग <b>(अहवाल अप्राप्त)</b>
२४	तक्रार क्र.१८८ श्री. महेश आठवले, दि. 20.05.2022 बागमळा ता. अलिबाग येथे खाड्या बुजविणे व खाडिकिनारीची mangrove नष्ट करणे, पाणथळ जागांवर भराव, Intertidal zone मध्ये भराव करणे.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. १०.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	जिल्हाधिकारी रायगड व उपवनसंरक्षक, अलिबाग <b>(अहवाल अप्राप्त)</b>
२५	तक्रार क्र.१८९ श्री. भरत पाटील, दि. 19.05. कांदळवनाची बेकायदेशीर कत्तल होत असल्याबाबत.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. १०.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	वसई-विरार महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी, पालघर व

			उपवनसंरक्षक, डहाणू (अहवाल अप्राप्त)
२६	तक्रार क्र.१९० श्री.दत्तराज चव्हाण व श्री. कपिल चव्हाण दि. 03.06.2022 कांदळ वन तोडी बाबत गंभीर गुन्हा मोजे तारकर्ले गावातील रांजनाला येथे झाला असून त्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी सोबत फोटो आणी तक्रार अर्ज सादर करत आहे.	सदस्य सचिव तथा उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई यांचेमार्फत दि. १०.०६.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये स्थळ पहाणी अहवाल मागविण्यात आला आहे.	जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग, उपवनसंरक्षक, सावंतवाडी (अहवाल अप्राप्त)

### कांदळवनाचे पुनः स्थापन (Restoration) करणेबाबत तक्रारी.

अ.क्र.	तक्रारदार व तक्रारीचा विषय	कार्यवाही करणारी यंत्रणा
१	तक्रार क्र. ८ श्री.बी.एस. यादव - Mangrove Destruction	जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर
२	तक्रार क्र.१८ श्री. उत्कर्ष सार्वजनिक मित्र मंडळ Mangroves Cutting in Gorai Sector २	जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर
३	तक्रार क्र. २४ श्री. दिपक कामथ - Potential illegal work near mangroves within Chheda Nagar area	जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर
४	तक्रार क्र.२९ श्री. सुनिल अगरवाल -Destruction of Mangroves by Jankidevi Public School in Andheri (west)	जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर
५	तक्रार क्र.६८ श्री.नंदकुमार पवार - New illegal slum development at chheda Nagar reserved forest land near Jijamata Bhosle Marg junction. Chembur.	जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर
६	तक्रार क्र. १२२ श्री. रेजी अब्राहम दि.4.03.2020 Large scale Illegal construction activities continue unabated	जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर
७	तक्रार क्र. १३९ श्री. स्टॅलिन डी. दि.२७.१०.२०२० Reclamation and illegal construction at Azad Mohalla	जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर
८	तक्रार क्र.१०७ हिंद सागर – जिल्हा ठाणे के भायंदर पश्चिम में उत्तम रोड, जय बामन देव नगर, मुर्दा खाड़ी के दाहिनी तरफ सीधे रोड पर नाला के किनारे, आखरी छोर पर रामवृक्ष चौधरी चौधरी नामक भू माफिया द्वारा अवैध तरीके से मैंग्रोव के झाड़ का कत्ल करके छः रूम बनाया गया है। जो नियमन पूरी तरह से गलत है.	जिल्हाधिकारी ठाणे

९	तक्रार क्र.११४ श्रीमती कस्तुरी गांधी Destruction of Mangroves at NMSEZ at Panje Wetlands, Uran.	जिल्हाधिकारी रायगड
१०	तक्रार क्र. ६७ श्री. वैभव – तलाठी सजा मौजे जूचंद्र तालुका - वसई जि. पालघर येथील सर्व्हे 85 हिस्सा नं. 5 बी	जिल्हाधिकारी पालघर
११	तक्रार क्र.८५ श्री. दिनार कृष्णा म्हात्रे - कांदळवनाची तोड करुन रस्ता तयार केल्याबाबत.मौजे जूचंद्र ता- वसई जि. पालघर	जिल्हाधिकारी पालघर